

1.) **Betegnelse på delene**
A) Skål, B) Hodebånd, C) Justering av hodebåndet, D) Lås og justering av hakereimen, E) Låsbart hakereim, F) Klips til hodeklytt, G) Sikring lås hakereim

4.) **Pandelampeholder**
4.1 / 4.3) Før elastikken inn i clipsene.
4.2 / 4.4) Hjelme med pandelampe

5.) **Renngiering**
Rens ditt beskidte produkt med lukket vann (tilsett eventuelt mildt sæbe). Skyll omhyggelig med rent vann. Lad utstyret tørre langsomt ved stuetemperatur – aldri i tørretumbler, på radiatorer eller i direkte sollys.

6.) **Transport**
Transporter produktet i en pose eller særlig lager-/transportbeholder. Det beskytter produktet mot direkte sollys, kemikalier, forurening og mekanisk påvirkning.

7.) **Opbevaring**
Oppbevar produktet kjølig, tørt og beskyttet mot dagslys uden for transportbeholderen, uden mekanisk tryk-, knusnings- eller kraftbelastning. PAS PÅ! Undgå kontakt med kemikalier (olie, batterisyre osv.)!

8.) **Kontrol**
Utfør inden og efter hver brug samt efter enhver beskadigelse, dog minst 1 x årligt en omhyggelig visuell kontrol af det udstyrt Beskyttelseshjelme absorberer energien fra en stød påvirkning ved at de delvis ødelægges eller beskadiges. Hver beskyttelseshjelm, der har været udsat for en kraftig stød påvirkning, skal udfisktes, også hvis en sådan beskadigelse ikke kan ses direkte.

Vær opmærksom på følgende (både på yder- og indersiden):

- Mekanisk eller kemisk beskadigelse
- Skrammer, revner, afskrabninger
- Kraftlig slimsudsning
- Løse eller manglende dele

Vær særligt opmærksom på følgende (på indersiden):

- Korrekt fastgørelse af hageremmen og pandebåndet på den ydre beskyttelseshjelm
- Fastsidende indvendig skål (må ikke fjernes!)
- Justeringsanordningens korrekte funktion
- Deformationer af den indvendige skål: Tak båndet af for kontrol

- Revner, snit, forbrændinger
- Løse eller manglende dele
- Manglende eller uretslige mærkater

Hvis du er i tvil om sitagens omfang, skal hjelmen udfisktes! Produktet skal altid omgøendes udfiskes:

- Ved enhver mekanisk belastning af den ydre beskyttelseshjelm, navnlig efter et hårdt styrt (ekstrøm mekanisk belastning)
- Ved beskadigelse af spænder, rembånd eller som (de er deforme, russede, træde er trukket ud osv.)
- Efter kraftig termisk belastning (f.eks. på grund af forkert lagring), kontakt- eller gnidningsvarme (synlig smeltning eller smeltespor)
- Ved irreversibel kraftig forurening (f.eks. kontakt med kemikalier, olie osv.)

9.) Levetid

Produktets levetid er meget afhængig af anvendelsesmåden og -hyppigheden samt af ydre påvirkninger. Produkter, der er fremstillet af kemiske fibre, er udsat for en vis aldring, selv om de ikke bruges. Denne aldring afhænger navnlig af mængden af UV-stråler samt klimapåvirkninger.

- Ved hyppig brug må man ved hjælp af siltageteknegen vurderer, hvornår produktet skal kasseres.
- Ved lejlighedsvis brug bør produktet kasseres efter 5 år.
- Selv ved optimale lagerbetingelser og hvis produktet ikke bruges, bør det kasseres efter 10 år.

PAS PÅ! Ved ekstrem belastning kan produkts levetid være reduceret til en enkelt indstuds (f.eks. efter en kraftig stød påvirkning).

10.) Ændringer, reparationer

Ændringer, tilføjelser eller reparationer er forbudt. Forbehold for tekniske ændringer!

11.) **Certificering**
SKYBO er certificeret iht. EN12492:2012.
VISO er certificeret iht. EN12492:2012.
Certifikatsmyndighed: APAVE Sudeurope SAS, 8 rue Jean-Jacques Vernazza – ZAC. Saumaty-Séon – BP 193, 13322 Marseille Cedex 16, France (NB 0082)

12.) **Överensstemmelseserklæring**
Hele överensstemmelseserklæringen findes på følgende link: www.skylotec.com/downloads

13.) **Identifikation / mærkning**
a) Produktnavn
b) Artikelnummer
c) Batch nummer
d) Hoved omkreds
e) Vægt
f) Læs vejledningen
g) Måned og år for produktion
h) Relevante normer + udgivelsesår
i) CE-mærkning
j) Producent inkl. adresse
k) UIAA logo

NO	Bruksanvisning
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div>Anvendning ok</div> <div>Lakhta försiktighet vid användning</div> <div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>Livs fara</div> <div>Kan ikke brukes slik/er ikke tilgjengelig i denne versjonen</div>	

11.) **Sertifisering**
SKYBO er sertifisert iht. EN12492:2012.
VISO er sertifisert iht. NS-EN 12492:2012.
Sertifiseringsorgan: APAVE Sudeurope SAS, 8 rue Jean-Jacques Vernazza – ZAC. Saumaty-Séon – BP 193, 13322 Marseille Cedex 16, France (NB 0082)

12.) **Samsvarserklæring**
Den samsvarserklæringen kan lastes ned fra følgende lenke: www.skylotec.com/downloads

13.) **Mærking**
a) Produktnavn
b) Artikelnummer
c) Batchnummer
d) Hodeomkrets
e) Vekt
f) Følg bruksanvisningen
g) Måned og år for produksjon
h) Relevante standarder + leveringsår
i) CE-mærking
j) Producent inkl. adresse
k) UIAA logo

Sikkerhetsanvisninger
Brukeren må lese disse retningslinjene og bruksinstruksene nøye og følge dem. Mislighold eller feil bruk kan føre til alvorlige personskader eller til og med dødsfall. Dette produktet er spesielt utviklet til fjellklatring og klatring. Påfølgende informasjon er viktig for faglig og praktisk riktig bruk, men erstatter imidlertid aldri erfaring, eget ansvar og kunnskap. Alle personer som bruker SKYLOTEC-materiale på en eller annen måte, er personlig ansvarlig for kjennskap til sikkerhetsforanstaltninger og riktig bruk av kjent teknikk for bruk. Brukeren må sørge for at han til enhver tid er informert om ev. nødvendige redningsstiltak og kan gjennomføre disse på riktig måte. Hvis ikke, må bruken utelukkende foregå under tilsyn av en ansvarlig, opplært eller på annet vis kompetent person. Produzenten og forhandleren fraskriver seg ethvert ansvar i tilfelle misbruk og/eller feil omgang med utstyret.

SE	Bruksanvisning
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div>Anvendning ok</div> <div>Lakhta försiktighet vid användning</div> <div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>Livs fara</div> <div>Kan inte användas på detta sätt</div>	

Säkerhetsanvisningar

Användaren ska läsa dessa anvisningar noggrant och följa dem. Om anvisningarna inte följs eller om utrustningen används på fel sätt kan det innebära personskador eller till och med livsfara.

Denna produkt har utvecklats speciellt för bergsbestigning och klattring. Informationen nedan är viktig för att utrustningen ska användas fackmässigt och enligt god praxis, men den ersätter aldrig erfarenhet, eget ansvar och kunskap. Var och en som använder SKYLOTEC-materialet på något sätt är personligt ansvarig för att före användningen ha kunskap om säkerhetsanordningarna, samt hur man använder utrustningen på rätt sätt enligt dagens teknik. Användaren är ansvarig för att alltid hålla sig informerad om eventuellt nödvändiga räddningsåtgärder och ha kunskap om hur de genomförs anpassat till situationen. Om så inte är fallet får utrustningen endast användas under uppsikt av en ansvarig, utbildad eller på annat sätt kompetent person. Tillverkare och återförsäljare fransäger sig allt ansvar vid misbruk och/eller osakunnig användning.

4.1 / 4.3) Tre gummiådelar inn i den fremre klipsen.
4.2 / 4.4) Hjelme med hodeklytt

5.) **Renngiering**
Skline produktet rengjøres i luknet vann (ev. tilsatt litt nøytral sæpe). Skyll godt av med rent vann. Tørkes langsomt i romtemperatur – aldri i tørketrommel, på varmvorner eller i direkte sollys.

6.) **Transport**
Skline produktet lagres i luknet vann (ev. tilsatt litt nøytral sæpe). Skyll godt av med rent vann. Tørkes langsomt i romtemperatur – aldri i tørketrommel, på varmvorner eller i direkte sollys.

7.) **Opbevaring**
Oppbevar produktet kjølig, tørt og beskyttet mot dagslys utenfor transportbeholdere, uten mekanisk trykk-, klem- eller strekkbelastning. OBS! Unngå kontakt med kjemikalier (oljer, batterisyre ...)

8.) **Kontroll**
Gjennomfør en nøye visuell kontroll av utstyret ditt før og etter hver bruk, etter at det har oppstått en skade, men minst 1 gang per år! Sikkerhetshjelmer absorberer energien av et slag gjennom delvis ødelagte eller skade. Alle sikkerhetshjelmer som har blitt utsatt for et ruffig slag, må skiftes ut. Dette gjelder også selv om en slik skade ikke er direkte synlig.

Se etter følgende, både på utsiden og på innsiden:

- Mekaniske eller kjemiske skader
- Riper, sprekker, rifter
- Kraftige forurensninger
- Løse eller manglende komponenter

På innsiden må du særlig se etter at:

- Kinnreimen er festet riktig, det samme er pannebåndet på sikkerhetshjelm-skallet
- Det innvendige skallet sitter godt fast (må ikke fjernes!)
- Justeringsanordningene fungerer riktig
- Deformasjoner av det innvendige skallet: Ta av paddingen for å kontrollere dette
- Sprekker, kutt, brannskader
- Løse eller manglende komponenter
- Manglende eller uresslig klistermerke

Dersom du er i tvil når det gjelder synlig situasjon på hjelmen, må hjelmen byttes ut! Produktet må prinsipielt skiftes ut omgjøende:

- Ved enhver mekanisk belastning på sikkerhetshjelmen-skallet, særlig etter et kraftig fall (ekstrøm mekanisk belastning)
- Ved skader på spenner, stropper eller sammer (deformasjoner, "pelsdannelse", uttrukne tråder osv.)
- Efter kraftig termisk belastning (f.eks. ved feil opbevaring), kontakt- eller friksjonsvarme (synlige smeltepunkter eller spor etter smelting)
- Ved irreversibler, kraftige forurensninger (f.eks. kontakt med kjemikalier, oljer ...)

9.) **Levetid**
Levetiden til produktet er i stor grad avhengig av hvordan og hvor ofte det brukes samt ytre påvirkninger. Produkter som er fremstilt av kjemiske fibre eldes også noe uten at de brukes. Dette er særlig avhengig av styrken på UV-strålingen og klimatiske miljøpåvirkninger.

- Ved hyppig bruk skal det tas utgangspunkt i siltansen for å bedømme når produktet må kasseres.
- Ved bruk av og til må produktet kasseres etter 5 år.
- Selv ved optimale lagringsbetingelser og uten bruk, må produktet kasseres etter 10 år.

OBS: Ved ekstrem belastning kan levetiden til produktet reduseres til én gangs bruk (f.eks. etter et kraftig fall).

10.) **Endringer, reparasjoner**
Alle endringer, tillegg eller reparasjoner er forbudt. Med forbehold om tekniske endringer!

11.) **Sertifisering**
SKYBO er sertifisert iht. NS-EN 12492:2012.
VISO er sertifisert iht. NS-EN 12492:2012.
Sertifiseringsorgan: APAVE Sudeurope SAS, 8 rue Jean-Jacques Vernazza – ZAC. Saumaty-Séon – BP 193, 13322 Marseille Cedex 16, France (NB 0082)

12.) **Samsvarserklæring**
Den samsvarserklæringen kan lastes ned fra følgende lenke: www.skylotec.com/downloads

13.) **Mærking**
a) Produktnavn
b) Artikelnummer
c) Batchnummer
d) Hodeomkrets
e) Vekt
f) Følg bruksanvisningen
g) Måned og år for produksjon
h) Relevante standarder + leveringsår
i) CE-mærking
j) Producent inkl. adresse
k) UIAA logo

SE	Bruksanvisning
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div>Användning ok</div> <div>Lakhta försiktighet vid användning</div> <div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>Livs fara</div> <div>Kan inte användas på detta sätt</div>	

Säkerhetsanvisningar

Användaren ska läsa dessa anvisningar noggrant och följa dem. Om anvisningarna inte följs eller om utrustningen används på fel sätt kan det innebära personskador eller till och med livsfara.

Denna produkt har utvecklats speciellt för bergsbestigning och klattring. Informationen nedan är viktig för att utrustningen ska användas fackmässigt och enligt god praxis, men den ersätter aldrig erfarenhet, eget ansvar och kunskap. Var och en som använder SKYLOTEC-materialet på något sätt är personligt ansvarig för att före användningen ha kunskap om säkerhetsanordningarna, samt hur man använder utrustningen på rätt sätt enligt dagens teknik. Användaren är ansvarig för att alltid hålla sig informerad om eventuellt nödvändiga räddningsåtgärder och ha kunskap om hur de genomförs anpassat till situationen. Om så inte är fallet får utrustningen endast användas under uppsikt av en ansvarig, utbildad eller på annat sätt kompetent person. Tillverkare och återförsäljare fransäger sig allt ansvar vid misbruk och/eller osakunnig användning.

1.) **Delarnas benämning**
A) Skål, B) Huvudband, C) Justering av huvudband, D) Spänne och justering av hakband, E) Skjutbart hakband, F) Hållare för pannlamp. G) Sikring av hakbandsspänne.

2.) **Användning**
SKYLOTEC hjälmar är utformade för att skydda huvudet mot nedfallande föremål och islag mot hinder vid ett fall. Använd alltid hjälmen om det finns risk för nedfallande stenar, is eller andra föremål. Undvik att klättra under andra repanvändare och sök alltid en skyddad position. Var observant på väderförhållanden, temperatur och vind, eftersom dessa faktorer kan medföra en förhöjd risk för nedfallande stenar, is eller andra föremål.

3.) **Inställning av hjälmen**
Öppna hakbandet (3.1) och sätt på hjälmen på huvudet. Ställ in huvudbandet med justeringsfunktionen (3.2–3.5) så att hjälmen sitter stadigt men ändå bekvämt. Hjälmen får inte halka bakåt framåt eller åt sidorna. En hjälm som sitter dåligt erbjuder inte något effektivt skydd och kan också begränsa synfältet kraftigt. Anpassa hakbandet (E) så att det inte irriterar öronen. Det går att justera så att anpassningen blir optimal. Spänn fast hakbandet (E) och dra åt det så att hjälmen sitter bekvämt och inte glider av huvudet. Hjälmen ska sitta tätt och fast men ändå bekvämt på huvudet för att ge största möjliga skydd. ANVÄND INTE DENNA HJÄLM om du inte lyckas ställa in den riktigt (3.6–3.7).

4.) **Hållare för pannlamp**
4.1 / 4.3) Trä in gummiådelar i klämmorna.
4.2 / 4.4) Hjälm med pannlamp.

5.) **Rengöring**
Rengör förorenade produkter i ljummet vatten, eventuellt med tillsats av neutral tvål. Skölj noga med rent vatten. Torka långsamt i rumstemperatur, aldrig i torktumlare, på element eller i direkt sollys.

6.) **Transport**
Använd en utrustningspåse eller speciella förvarings- eller transportbehållare för transport. Då skyddas produkten mot direkt solstrålning, kemikalier, nedsmutsning och mekaniska skador.

7.) Lagring

Förvara produkten svaltt, tørt och skyddad mot dagslys utanför transportbehållare samt utan mekanisk tryck-, kläm- eller dragbelastning. OBS! Undvik kontakt med kemikalier som t.ex. oljer, batterisyrer m.m!

8.) **Inspektion**
Inspektera din utrustning noggrant före och efter varje användning och efter en skada, dock minst en gång om året! Skyddshjelmer absorberer energi vid ett fall genom att delvis förstöras eller skadas. Alla skyddshjelmer som har utsatts för ett hårt fall måste bytas ut, även om det inte direkt går att se någon skada.

Kontrollera på både utsidan och insidan förekomst av:

- mekaniske eller mekaniske skador
- repor, sprickor, nötningar
- kraftig nedsmutsning
- komponenter som sitter löst eller saknas

Kontrollera på insidan speciellt att:

- hakremmen och pannbandet på hjälmskalén är rätt fastsatta
- innerskalén sitter fast (får inte avlägsnas!)
- installöringsanordningen fungerar korrekt
- Deformation av den inre skalén: Ta loss vadderingen för att kontrollera

hakremmen och pannbandet på hjälmskalén är rätt fastsatta

- innerskalén sitter fast (får inte avlägsnas!)
- installöringsanordningen fungerar korrekt
- Deformation av den inre skalén: Ta loss vadderingen för att kontrollera

hakremmen och pannbandet på hjälmskalén är rätt fastsatta

- repor, skårskador eller brandskador
- komponenter som sitter löst eller saknas
- dekalar som saknas eller är oläsliga.

Om det råder tveksamhet om nötningsskador må hjelmen byttes ut! Produktet ska generellt bytas omedelbart i följande fall:

- Efter varje slags mekanisk belastning på hjälmskalén, speciellt efter ett hårt slat (extrem mekanisk belastning)
- Ved skador på spånnen, ledremmer eller ved tabridning (deformationer, påslidning, utdragna tråder etc.)
- Efter kraftig termisk påkänning (t.ex. genom feilaktig förvaring), kontakt- eller friktionsvarme (synbara småtskador eller smaltspår)
- Ved irreversibel kraftig nedsmutsning, t.ex. kontakt med kemikalier og oljer.

9.) Livslängd

Produkternas livslängd beror i huvudsak på hur den används och hur ofta den används samt yttre påverkan. Produkter som är tillverkade av konstfibrer åldras i viss grad även om de inte används, och det beror speciellt på UV-strålningens styrka och de klimatmässiga omgivningsförhållanden.

- Om hjälmen används ofta måste beslut om utbyte fattas utföran hur försniden den är.
- Vid tillfälligt användning bör produkten sorteras ut efter fem år.

- Även vid optima förvaringsförhållanden och utan användning bör produkten sorteras ut efter tio år.

OBS! Vid extrem belastning kan produkten livslängd minska till ett enda användningstillfälle (t.ex. efter en kraftig fallbelastning).

10.) **Ändringar och reparationer**
Ändringar, tillägg eller reparationer är förbjudna. Reservation för tekniska ändringar!

11.) **Certifiering**
SKYBO är certifierad enligt SS-EN 12492:2012.

VISO är certifierad enligt SS-EN 12492:2012.

Certifieringsorgan: APAVE Sudeurope SAS, 8 rue Jean-Jacques Vernazza – ZAC. Saumaty-Séon – BP 193, 13322 Marseille Cedex 16, France (NB 0082)

12.) Överensstämmeiserklaring

Den överensstämmeiserklaringen kan hämtas på www.skylotec.com/downloads

13.) **Märkning**
a) Produktnamn
b) Artikelnummer
c) Batchnummer
d) Huvudomkrets
e) Vikt
f) Följ instruktionen

- Tillverkningsmånad och -år
- Relevanta standarder och utgivningsår
- CE-märkning
- Tillverkare inkl. adress
- UIAA logo

Om det råder tveksamhet om nötningsskador må hjelmen byttes ut! Produktet ska generellt bytas omedelbart i följande fall:

4.1 / 4.3) Tre gummiådelar inn i den fremre klipsen.
4.2 / 4.4) Hjelme med hodeklytt

PL	Instrukcja obsługi
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div>Prawidłowe zastosowanie</div> <div>Ostrożność podczas użytkowania</div> <div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div>Zagrożenie dla życia</div><div>Nieprawidłowe zastosowanie/le wersji niedostępne</div></div>	

Zasady bezpieczeństwa
Hjelmer uważnie przeczytać niniejsze wytyczne i wskazówki oraz ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie ich lub niewłaściwe korzystanie z produktu może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć. Ten produkt został opracowany specjalnie do wspinalczych górskiej i wspinaczki. Poniższe informacje są ważne dla prawidłowego i praktycznego korzystania z produktu, ale nigdy nie zastępują doświadczenia, osobistej odpowiedzialności i wiedzy. Każda osoba używająca jakichkolwiek materiałów SKYLOTEC jest osobiste odpowiedzialna za nabywie wiedzy na temat środków bezpieczeństwa i właściwego ich stosowania zgodnie ze stanem techniki przed rozpoczęciem korzystania z produktu. Użytkownik musi upewnić się, że w każdej chwili posiada wiedzę o wszelkich koniecznych środkach ratowniczych.

UWAGA: W przypadku ekstremalnie silnego obciążenia okres użytkowania produktu może zostać ograniczony do jednorazowego użycia (np. po silnym obciążeniu spowodowanym upadkiem).

10.) **Modyfikacje i naprawy**
Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia lub naprawy są zabronione. Zmiany techniczne zastrzeżone!

11.) **Certyfikacja**
SKYBO posiada certyfikat zgodności z normą EN 12492:2012. Urząd certyfikacji: APAVE Sudeurope SAS, 8 rue Jean-Jacques Vernazza – ZAC. Saumaty-Séon – BP 193, 13322 Marseille Cedex 16, France (NB 0082)

12.) Deklaracja zgodności

Pełna deklaracja zgodności znajduje się pod poniższym linkiem: www.skylotec.com/downloads

13.) **Oznaczenia**
a) Nazwa produktu
b) Numer produktu
c) Numer partii
d) Obwód głowy

- Waga
- Przestrzegać instrukcji obsługi
- Miesiąc i rok produkcji
- Odpowiednie normy + rok wydania
- Oznaczenia CE
- Producent/ właściciel z adresem
- UIAA logo

2.) **Użytkowanie**
Kaski SKYLOTEC zostały zaprojektowane w taki sposób, aby chronić głowę przed spadającymi obiektami oraz przed uderzeniem w przeszkody podczas upadku. Zawsze nosić kask w przypadku niebezpieczeństwa spadania kamieni, lodu lub innych obiektów. Unikać wspinania się poniżej innych zespołów wspinaczkowych i szukać osłoniętych pozycji. Uważać na pogodę, temperaturę i wiatr – te czynniki mogą zwiększać ryzyko upadku kamieni, lodu lub innych obiektów.

3.) Regulowanie kasku

Odpiąć opaskę na podbródek (3.1) i umieścić kask na głowie. Wyregulować kask przy użyciu funkcji regulacji (3.2–3.5) opaski na głowę w taki sposób, aby był osadzony stabilnie, ale jednocześnie wygodnie. Kask nie może w żadnym wypadku zezligizować się ani do przodu ani na bok. Nieprawidłowo osadzony kask może nie spełniać efektywnie swojej funkcji ochronnej i może również znacząco ograniczać pole widzenia. Umieścić opaskę na podbródek (E) w taki sposób, aby nie przeszkadzała przy uszach. Regulacja umożliwiała optymalne dopasowanie produktu. Zapiąć opaskę na podbródek (E) i mocno ją zaciągnąć, aby kask był wygodnie osadzony na głowie i nie zezligizował się. Kask musi być umieszczony na głowie w sposób zwarty, mocny, ale wygodny, aby zapewnić jak najlepszą ochronę.

NIE UŻYWAĆ KASKU w przypadku, gdy nie można go prawidłowo wyregulować (3.6–3.7).

4.) **Mocowanie lampki na czolo**
4.1 / 4.3) Przeclew gumową taśmę przez znajdujące się przed nią klipsy.
4.2 / 4.4) Kask z lampką na czolo

5.) Czyszczenie

Zabrudzone produkty czyścić w letniej wodzie (ew. z dodatkiem neutralnego mydła). Starannie opłukać czystą wodą. Pozostawić do powolnego wyschnięcia w temperaturze pokojowej – nigdy nie suszyć w suszarce, na grzejnikach ani w bezpośrednim działaniu światła słonecznego.

6.) Transport

Do transportu używać odpowiedniej torby lub specjalnego pojemnika do przechowywania i transportowania. W ten sposób produkt jest odpowiednio chroniony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, chemikaliów, zanieczyszczeń oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

7.) **Przechowywanie**
Przechowywać produkt w chłodnym, suchym miejscu chronionym od światła dziennego, poza pojemnikiem transportowym, bez narażenia na mechaniczne działanie naciskania, zginięcia lub rozciągania. UWAGA! Unikać kontaktu z chemikaliami (oleje, kwasy z baterii itp.)!

8.) Kontrola

Przeprowadzać staranną kontrolę wzrokową sprzętu przed i po każdym użyciu, po wystąpieniu uszkodzenia, jednak nie rzadziej niż raz w roku! Kask ochronny pochłania energię uderzenia, co skutkuje częściowym zniesieniem lub uszkodzeniem. Każdy kask ochronny, który uleł silnemu uderzeniu, musi zostać wymieniony, także wówczas, gdy takie uszkodzenie nie jest bezpośrednio zauważalne.

Należy również zwracać uwagę na zewnętrzny i wewnętrzny stan kasku na:

- mechaniczne lub chemiczne uszkodzenia;
- zdrapania, rysy, obtarcia;
- silne zabrudzenie;
- łuzne lub brakujące elementy.

Na stronie wewnętrznej należy zwracać szczególnie uwagę na:

- prawidłowe mocowanie wiązania, oraz opaski na czolo na kopule kasku;
- stabilne mocowanie wewnętrznej kopuły kasku (nie wolno jej zdejmować!);
- prawidłowy sposób działania urządzenia regulacyjnego;
- Deformacje wewnętrznej kopuły kasku: w celu kontroli zdejć wyściółkę;
- rysy, ciecia, przepalone miejsca;
- łuzne lub brakujące elementy;
- brakującą lub nieczytelną naklejkę.

Jeśli pojawiają się wątpliwości dotyczące oznak zużycia, kask należy wymienić! Produkt co do zasady należy niezwłocznie wymienić w przypadku:

- każdego obciążenia mechanicznego oddziałującego na kopułę kasku ochronnego, zwłaszcza po upadku na twarde podłoże (ekstremalne mechaniczne obciążenie);
- uszkodzenia klamer, taśm lub spin (deformacje, mechacenie, wychodzące włókna itp.);
- silnego obciążenia termicznego (np. z powodu nieprawidł